

### Welding Tests (W01-W16) Summary

Cleaning	Welding procedure	with bouble	without bouble	total
Alcool + H2O	Fast	0	4	4
Alcool + H2O	Slow	2	2	4
Alcool	Fast	1	3	4
Alcool	Slow	2 difetti superfi [1]	2	4

[1] Da rivedere al microscopio per accertarsi che fossero bolle e non difetti di altra natura, comunque piccoli.